



ing. Service
INGEGNERIA E CONSULENZA
di Muscarà ing. Maria
Via Mario Giurba, 23
98123 Messina

C.F.: MSCMRA72C66F158F
P.IVA: 02110030836

PROT. 8843

Al Dirigente Scolastico
Al RLS
dell'I.C. "Villa Lina"
Via Sila
Messina

Oggetto: condizioni microclimatiche e salubrità ambienti scuola primaria "L. Radice"

La sottoscritta ing. Maria Muscarà in qualità di RSPP di Codesto Istituto Comprensivo, a seguito di vari sopralluoghi effettuati presso la scuola primaria "L. Radice" di via Palermo n. 553 e per la quale sono state già inviate numerose segnalazioni, rimaste inevase, all'ente proprietario, ribadisce le pessime condizioni in cui si trova il plesso scolastico e pertanto l'insalubre ambiente, in cui giornalmente operano sia lavoratori che alunni, in assenza di riscaldamento, con umidità di risalita alle pareti, associata ad un cattivo odore acre e persistente, infiltrazioni da pluviali non sottoposti a manutenzione e pulizia, numerose tracce di condensa, infissi in legno fatiscenti e usurati dall'attacco di insetti, probabile proliferazione di batteri causata da varie tracce di muffe.

A causa di tali criticità che rendono poco vivibile l'ambiente scolastico e pericoloso soprattutto per coloro che sono affetti da allergie e problemi respiratori, si chiede l'intervento degli enti competenti al fine di verificare e accertare la salubrità di tutti i locali, ai fini della prosecuzione dell'attività didattica, in condizioni microclimatiche adeguate.

Tanto si rassegna per garantire l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro .

Messina, li 01/12/2017

ing. Maria Muscarà